


석면조사 결과보고서



배재대학교예술관 석면조사

2014. 02.



석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로 1356 201호

TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

목 차

1. 석면조사 종합결과표
2. 석면조사 개요
3. 석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표
4. 석면건축물 위해성 평가
5. 시료분석결과서
6. 조사기관 지정서 사본

1. 석면조사 종합 결과표

1. 조사현황

현장	건축물소재지	대전광역시 서구 배재로 155-40		
	의뢰처(소유주)	배재대학교	TEL	042-520-5114
조사대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건축물 <input checked="" type="checkbox"/> 설비[파이프, 보온재, 개스킷, 패킹재, 실링재 등]			
용도 및 구조	<input checked="" type="checkbox"/> 주용도 : 교육연구및복지시설 <input checked="" type="checkbox"/> 구조 : 철근콘크리트조			
조사목적	석면안전관리법에 따른 석면지도용			
조사책임자	박준근 - 대기환경기사 93202130466Z	건물연면적	9,867.28㎡	
조사자	최범규 - k.s13-87-0002호	조사연면적	9,867.28㎡	
분석자	안은지 - 분석학사			

2. 석면조사결과

종류	석면함유의심자재	분석결과	석면종류 및 함유량	시료수	석면함유면적
천장재	석고보드	불검출	없음	3	-
	뽕칠	불검출	없음	7	-
벽 체	콘크리트	불검출	없음	4	-
	석고보드	불검출	없음	2	-
	흡음재	불검출	없음	5	-
바닥재	시멘트판넬	검출	백석면11%	6	873.15㎡
	실리콘	불검출	없음	2	-
	비닐계타일	불검출	없음	6	-
	콘크리트	불검출	없음	1	-
배관재	보온재	불검출	없음	3	-
칸막이	MDF	불검출	없음	1	-
873.15㎡					

- 산업안전보건법 제38조의2 동법 시행령 제30조의4, 석면안전관리법 제22조제1항, 같은 법 시행규칙 제26조제1항 에 의하여 석면조사 결과에 대한 보고서를 제출합니다.

2014년 02월 11일



석면안전관리지원센터 | 주



노동부2012-120004호
석면조사기관

(인)

2. 석면조사 개요

가. 조사개요

배재대학교예술관 석면조사는 **산업안전보건법 제 38조의 2, 석면안전관리법 제5장 21조**에 근거하여 현장 조사와 시료채취 및 분석을 하였습니다.

나. 조사목적

- ① 『석면안전관리법』 시행으로 공공기관 건축물에 대한 석면조사 및 석면지도 작성이 의무화됨에 따라 공공 건축물에 대하여 석면 사용실태를 조사
- ② 조사된 석면사용 실태 및 관리현황을 근거로 석면지도 작성하고 석면실태 조사결과를 토대로 효율적으로 석면을 관리하고 석면안전 관리체계를 구축하여 석면으로부터 시민 건강보호 및 안전한 생활환경을 조성하기 위함.

다. 조사방법

석면조사는 “**산업안전보건법**” 시행규칙 제 80조의 4에 따라

- ① 건축도면, 설비제작 도면 또는 사용자재 이력 등을 통하여 석면함유여부에 대한 예비조사를 실시하고 조사대상의 현황을 참고하여 육안조사를 실시하였습니다.
- ② 건축물에 사용된 자재 중에서 석면함유 의심물질에 대하여는 성질과 상태가 다른 부분을 구분하여 “고용 노동부 고시” 제2012-9호 [석면조사 및 안정성 평가 등에 관한 고시]에 따라 시료를 채취 및 분석조사를 하였습니다.

[참고]

- ① 기관석면조사 이후 건축물이나 설비의 유지, 보수 등으로 물질이나 자재의 변경이 있는 경우에는 해당부분에 대하여 기관석면조사를 실시하여야 합니다.
- ② 기관석면조사실행 이후 해당 건축물의 공사(해체, 철거, 보수, 등)진행전 또는 진행 중에 석면조사당시 구조적으로 조사자의 접근이 용이하지 않은 구역이나 노출되지 않은 부분(예> 2,3중 덧시공)에서 석면함유가 의심되는 자재가 발견되는 경우 석면안전관리지원센터(주) ☎1661-5404로 통보하여, 재조사가 이루어져야 합니다.

라. 현장사진

	504호실		5층 계단실 (천장재:콘크리트 벽체:콘크리트, 바닥:시멘트판넬) **바닥재-시멘트판넬:석면 검출
	504호실		
	534호실		5층 복도

	524호실		406호실
	404호실		4층 원형계단
	412호실		422호실
	416호실		3층 복도
	303호실		2층 복도
	105호실		109호실
	112호실		옥상전경

3. 석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표

구분	석면함유건축자재	석면종류 (함유율)	균질구분	면적	소계
바닥	 (시멘트판넬)	백석면 (10%)	1층 계단 4개소 -계단실평면면적	119.64㎡	873.15㎡
			2층 계단 4개소, 외부계단 -계단실평면면적, 1~2f 계단철판	261.26㎡	
			3층 계단 1개소(계단철판만4개소) -계단실평면면적, 2~3f 계단철판	29.92㎡	
			4층 계단 4개소 -계단실평면면적, 3~4f 계단철판	173.25㎡	
			5층 계단 4개소 -계단실평면면적, 4~5f 계단철판	149.84㎡	
			옥탑층 계단 3개소 -계단실평면면적, 5~옥탑계단철판	139.24㎡	
총 석면함유자재면적 873.15㎡					

** 균질지역 구분에 관한 근거 - 고용노동부 고시 2012-9호 제4장 2

** 건축물의 석면면적은 조사자의 실측에 의한 것이며 측정위치 및 방법에 따라 다소 차이가 있을수 있습니다.



4. 석면건축물 위해성 평가

▣ 『석면안전관리법 시행규칙』 제28조 제1항, 『환경부고시 제2012-81호』 “석면건축물의 위해성 평가 방법”에 따라 다음 항목의 석면건축자재의 위해성 평가를 실시합니다.

1. 평가

석면함유자재	항목	상세항목	점수
시멘트판넬(Cp)	물리적 평가	비산성	0
		손상상태	0
		석면함유량	1
	진동,기류,누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상가능성	0
		기류에 의한 손상가능성	0
		누수에 의한 손상가능성	0
	건축물 유지 보수 활동에 기인한 손상 가능성 평가	유지보수형태	1
		유지보수빈도	1
	인체 노출 가능성 평가	상주인원 또는 거주자 수	1
		구역의 사용빈도	2
구역의 1일 평균사용시간		2	

2. 결론

석면함유자재	점수	위해성등급
시멘트판넬(Cp)	8	낮음

▣ 관련근거-별첨

5. 시료분석결과서

분 석 결 과 서

■고형시료 중 석면

문서발급No : ASC140109-01~36

의뢰처 정보					
의뢰처	배재대학교			TEL	042-520-5114
용역명	배재대학교 예술관 석면조사				
시료채취장소	대전광역시 서구 배재로 150-44				
분 석 결 과				분석연구원: 안 은 지 	
시료 번호	채취위치	자재종류	분석결과		법적기준 (총량대비1%이하)
			석면	비석면섬유	
No.1	5층 계단실 바닥	시멘트판넬	백석면(Chrysotile) 11 %		석면 1% 초과
No.2	5층 계단실 바닥	실리콘	불 검 출		-
No.3	5층 복도 벽체	콘크리트	불 검 출		-
No.4	5층 복도 바닥	비닐계타일	불 검 출		-
No.5	5층 복도 배관	보온재	불 검 출		-
No.6	5층 복도 배관	보온재	불 검 출		-
No.7	5층 복도 배관	보온재	불 검 출		-
No.8	536호 벽체	석고보드	불 검 출		-
No.9	519호 벽체	흡음재	불 검 출		-
No.10	507호 벽체	흡음재	불 검 출		-
No.11	4층 계단실 바닥	시멘트판넬	백석면(Chrysotile) 11 %		석면 1% 초과
No.12	4층 계단실 벽체	콘크리트	불 검 출		-
No.13	403 천장	석고보드	불 검 출		-
No.14	403 벽체	흡음재	불 검 출		-
No.15	403 바닥	비닐계타일	불 검 출		-

시료 번호	채취위치	자재종류	분석결과		법적기준 (중량대비1%이하)
			석면	비석면성유	
No.16	남자화장실 칸막이	MDF	불검출		-
No.17	4층 복도 벽체	콘크리트	불검출		-
No.18	4층 복도 바닥	비닐계타일	불검출		-
No.19	4층 복도 벽체	석고보드	불검출		-
No.20	3층 복도 천장	석고보드	불검출		-
No.21	3층 복도 바닥	비닐계타일	불검출		-
No.22	302호 벽체	흡음재	불검출		-
No.23	2층 복도 천장	석고보드	불검출		-
No.24	2층 복도 바닥	비닐계타일	불검출		-
No.25	202호 벽체	흡음재	불검출		-
No.26	1층 복도 바닥	비닐계타일	불검출		-
No.27	1층 복도 벽체	콘크리트	불검출		-
No.28	1층 전기실 천장	뿔칠	불검출		-
No.29	108호 천장	뿔칠	불검출		-
No.30	109호 천장	뿔칠	불검출		-
No.31	1층 복도 천장	뿔칠	불검출		-
No.32	1층 화장실 천장	뿔칠	불검출		-
No.33	미화대기실 천장	뿔칠	불검출		-
No.34	1층 복도 천장	뿔칠	불검출		-
No.35	옥탑 바닥	콘크리트	불검출		-
No.36	옥탑 바닥	코킹	불검출		-

분석방법

편광현미경을 이용한 시야 평가법(PLM)

- 『석면조사 및 정도관리규정 제4조 2항, 고용노동부 고시 제 2012-9호』



석면안전관리지원센터 | 주 (인)



노동부2012-120004호
석면조사기관

분 석 결 과 서

■고형시료 중 석면

문서발급No : ASC140109-69~72

의뢰처 정보					
의뢰처	배재대학교			TEL	042-520-5114
용역명	배재대학교 예술관 석면조사				
시료채취장소	대전광역시 서구 배재로 150-44				
분 석 결 과					분석연구원: 안 은 지 
시료 번호	채취위치	자재종류	분석결과		법적기준 (중량대비1%이하)
			석면	비석면섬유	
No.37	3층 계단실 바닥	시멘트판넬	백석면(Chrysotile) 11 %		석면 1% 초과
No.38	2층 계단실 바닥	시멘트판넬	백석면(Chrysotile) 11 %		석면 1% 초과
No.39	1층 계단실 바닥	시멘트판넬	백석면(Chrysotile) 11 %		석면 1% 초과
No.40	옥탑층 계단실 바닥	시멘트판넬	백석면(Chrysotile) 11 %		석면 1% 초과


분석방법

편광현미경을 이용한 시야 평가법(PLM)

- 『석면조사 및 정도관리규정 제4조 2항 , 고용노동부 고시 제 2012-9호』



석면안전관리지원센터 | 주 | (인)



노동부2012-120004호
석면조사기관



석면안전관리지원센터 | 주 |

6. 조사기관 지정서 사본

제2012-120004호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	석면안전관리지원센터주식회사	
소재지	(301-807) 대전광역시 중구 동서대로 1356 (목동) 201호 (목동) 201호	
대표자성명	송영식	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대 행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대 행(지정) 지 역	석면조사

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관시장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2012. 6. 28

대전지방고용노동청장

