


배재대학교 아펜젤러관 석면지도

2026.07.16



석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

2-1. 배재대학교아펜젤러관 지하1층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록							
--------	--	--	--	--	--	--	--

2-2. 배재대학교아펜젤러관 1층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록								건축자재별그림범례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 22.02 102호 벽체/발라이트(28.8㎡) 112호 천장/텍스(44.68㎡) 제거 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터] 111,113호 천장/텍스 제거확인									
						건축자재 인식표			
								*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16	
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.22 No.23 No.24-1	102호 칸막이 102호 천장 114호 천장	발라이트 텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	364.32	백석면	10 4 4	9 10 9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

2-3. 배재대학교아펜젤러관 2층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록		No. 19 천장 텍스 No. 20 바닥 불박 No. 16 벽체 흡음재 No. 17 천장 흡음재 No. 18 천장 배관도 No. 21 바닥 외반목 No. 15 천장 석고보드 No. 14 천장 흡음재 건축자재별그림범례 천장재 벽·재 방음재 방화재 기타물품 통풍재 내화피복재 지붕재 칸막이 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16						
14.02 최초전수조사 [석면센터]	15.07.20 최초위해성평가 [석면센터]	18.04.18 실내공기질측정 [석면센터]	19.07 위해성평가 [학교자체]	20.07 위해성평가 [학교자체]	20.12.01 실내공기질측정 [석면센터]	22.01.10 마지막위해성평가[석면센터]	22.02.19 보수공사 [바로환경]	26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]

시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No. 19	201-2호 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	109.2	백석면	4	9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

2-4. 배재대학교아펜젤러관 3층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]								건축자재별그림범례 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조시일자: 2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No. 13	306호 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유연직 집계표 참조	844.99	백석면	4	9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

2-5. 배재대학교아펜젤러관 4층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]								건축자재별그림범례 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조시일자: 2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No. 6	4층 복도 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유연직 집계표 참조	844.99	백석면	4	9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

2-6. 배재대학교아펜젤러관 5층(2026.07.16 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.16 석면지도수정조사[석면센터]								건축자재별그림법례 건축자재 인식표 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.16	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.1 No.2 No.8	5층 복도 천장 5층 복도 천장 5층(북쪽)복도 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	1,266.47	백석면	4	9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진		석면지도수정조사				
	건 축 물 개 요		석 면 위 치			
	주구조	대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)	석면위치	자재종류	석면면적(㎡)	자재상태
	층수	철근콘크리트조	천장	텍스	3,429.97	양호
	연면적/석면면적(㎡)	지하1층 ~지상5층	벽체	밤라이트	19.68	양호
배관			가스켓	0.04	양호	

층 별	현 장 사 진		리모델링 및 이력사항
지하층			103호 강의실 벽체-밤라이트 당구실습실 천장-석고텍스

지하층			배재인공지능체험관 천장-석고텍스
1층			플렉시블강의실 천장-흡음텍스
			