


배재대학교 중앙도서관 석면지도

2026.07.22



석면안전관리지원센터 | 주 |
대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

5-1. 배재대학교중앙도서관 지하1층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 24.05.31 지하1층 텍스/290㎡ 철거 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]								건축자재별그림범례 	
								건축자재 인식표 	
								*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.22	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	석면함유물질없음	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	없음	-	-	해당 없음	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음

5-2. 배재대학교중앙도서관 1층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록

14.02 최초전수조사 [석면센타]
 15.07.20 최초위해성평가 [석면센타]
 18.04.18 실내공기질측정 [석면센타]
 19.07 위해성평가 [학교자체]
 20.07 위해성평가 [학교자체]
 20.12.01 실내공기질측정 [석면센타]
 22.01.10 마지막위해성평가[석면센타]
 22.02.19 보수공사 [바로환경]
 26.07.16 석면지도수정조사[석면센타]

단차 인테리어부분

L-24 천장 텍스

L-25 바닥 미분개 타일

건축자재별 그림명례

천장재	바닥재
벽재	보온재
배관재	기타물품
통풍재	내화피복재
지붕재	간막이
석면비함유	

건축자재 인식표

시료번호
위치
자재

석면함유시료

시료번호
위치
자재

석면비함유 시료

*건축물소재지: 대전광역시 서구 백제로 155-40
 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *조사일자: 2026. 07. 22

중앙라인천장 단차인테리어부분은 석고보드위에 석면물질이 확인되지 않으나 의심구역임

시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
L-24	1층 열람실 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	1,578.13	백석면	4%	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

5-3. 배재대학교중앙도서관 2층(2026.07.22 석면지도수정)

사건경과기록									건축자재별 그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터] 건축자재별 그림범례 - 천장재: 천장, 벽 - 바닥재: 바닥, 보온재 - 벽체재: 기단물줄, 통풍재, 내화피복재 - 지붕재: 지붕재, 칸막이 - 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사업자: 2026. 07. 16									
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
L-21 L-22	2층 대출실 천장 2층 홀 천장	텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	1,747.18	백색면	4%	8 9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤제 등으로 지속관리 필요

5-4. 배재대학교중앙도서관 3층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]									건축자재별그림범례 천장재 비석재 벽재 보온재 방음재 기타물품 통풍재 내화피복재 지붕재 칸막이 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자체 석면함유시료 시료번호 위치 자체 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.22
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
L-17 L-19	3층 정보전자실 천장 3층 사무실 천장	텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	1,560.28	백석면	4%	8 8	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

5-5. 배재대학교중앙도서관 4층(2026.07.22석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]									건축자재별그림범례 천장재 비석재 벽재 보온재 방음재 기타물품 통풍재 내화피복재 지붕재 칸막이 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자체 석면함유시료 시료번호 위치 자체 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.22
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
L-12 L-13	4층 박물관관장실 천장 4층 박물관 천장	텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	424.84	백석면	4%	8 9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

5-6. 배재대학교중앙도서관 5층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록 14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]								건축자재별그림법례 건축자재 인식표 석면함유시료 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026.07.22	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
L-10	5층 계단실 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	49.04	백석면	4%	8	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진		석면지도수정조사 건 축 물 개 요 주구조 대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동) 층수 철근콘크리트조 연면적/석면면적(㎡) 지하1층 ~지상5층 석 면 위 치 석면위치 천장 자재종류 텍스 석면면적(㎡) 5,359.47 자재상태 양호
--------------------------------	--	---

2층			텍스
3층			텍스
4층			텍스

