

배재대학교유교부속관 석면지도


(2018.1월-2021.1월 점검)



석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 목중로19번길 11.2층 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

1. 배재대학교유교부속관 1층(2021.01.31 위해성평가조사)



시료 번호	석면함유시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(m ²)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
No.1	1층 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	62.16	백석면	4	4	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요