


배재대학교 백산관 석면지도

2026.07.22





석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789



4-1. 배재대학교백산관 지하1층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록		No. 31 배관보온재 No. 32 배관보온재 No. 30 벽체흡음재 No. 29 바닥비닐계타일							건축자재별그림범례 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자: 2026. 07. 22
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	석면함유물질없음	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	없음	-	-	해당 없음	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음

4-2. 배재대학교백산관 1층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 21.04.30 1.2층 석면철거 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]									
									건축자재 인식표
									
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 백제로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조시일자: 2026. 07. 22
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.25 NO.28	1층 복도 천장 1층 화장실 칸막이	텍스 방라이트	석면함유자재- 균질부분-함유연속 집계표 참조	360	백석면	텍스(4) 방라이트(10)	12 8	낮음 낮음	석면아-함유된- 건축자재로 해체-철거시-비산되자- 양도특-승용재-등으로- 지속관리-필요

4-3. 배재대학교백산관 2층(2026.07.22 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 21.04.30 1.2층 석면철거 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]									
									건축자재 인식표
									
									*건축물소재지: 대전광역시 서구 백제로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조시일자: 2026. 07. 22
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적 (㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.21 NO.24	2층 복도 천장 2층 화장실 칸막이	텍스 방라이트	석면함유자재- 균질부분-함유연속- 집계표-참조	835.56	백석면	텍스(4) 방라이트(10)	12 8	낮음 낮음	석면아-함유된- 건축자재로 해체-철거시-비산되자- 양도특-승용재-등으로- 지속관리-필요

4-4. 배재대학교백산관 3층(2026.07.16 석면지도수정)

사업영과기록

14.02 최초전수조사 [석면센터]
 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터]
 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터]
 19.07 위해성평가 [학교자체]
 20.07 위해성평가 [학교자체]
 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터]
 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터]
 22.02.19 보수공사 [바로환경]
 22..2.28 일부석면철거
 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]

No. 19
백채 석면
No. 17-1
천장 텍스

302 동아리연합회 303 학생회의원회 304 총학학생회 305 유학생 연합회 306 영자신문사 307 신문사 전자편집실

301 방송국

건축자재별그림예

천장재 벽채재
벽재 보문재
배경재 기타물품
통합재 내화피복재
지붕재 건축자재
석면비함유

건축자재 인식표

시료번호 위치 자재
석면함유시료

시료번호 위치 자재
석면비함유 시료

*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40
 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *조사일자: 2026.07.22

시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
N0-17-1 NO-17 NO-18 NO-20	학생극장천장 307호-천장 3층 화장실-관막아 3층 극장 천장	텍스 텍스 방라이트 방라이트	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	325.52	백석면	텍스(4) 텍스(4) 방라이트(10)	10 10 8 8	낮음 낮음 낮음 낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

4-5. 배재대학교백산관 4층(2026.07.22 석면지도수정)

사업결과기록								건축자재별그림법례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 22.02 확장실 텍스/18.22.큐비클/6.48㎡,407,408호발라이트/92.64㎡ 제거 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]									
								건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 석면비함유 시료	
								*건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사일자:2026.07.22	
시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
NO.6	4층 미화원실 천장	텍스 방라이트	석면함유자재 균질부분 함유연직 집계표 참조	451.74	백석면	텍스(4) 방라이트(10)	10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤제 등으로 지속관리 필요
NO.7	408호 배재스벽천장						10		
NO.8	408호 칸막이						8		
NO.9	4층 화장실 칸막이						8		
NO.10	4층 문구점 천장						10		
NO.11	4층 문구점 칸막이	방라이트					8		

사업경과기록

14.02 최초전소조사 [석면센터]
 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터]
 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터]
 19.07 위해성평가 [학교자체]
 20.07 위해성평가 [학교자체]
 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터]
 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터]
 22.02.19 보수공사 [바로환경]
 22.02 화장실 석면/17.76㎡ 제거
 26.07.22 석면지도수정조사[석면센터]

건축자재별그림예

천장재, 벽재, 바닥재, 문틀재, 기타물결, 문틀재, 내화피복재, 지붕재, 단열재, 석면비함유

건축자재 인식표

시료번호, 위치, 자재, 석면함유시료

시료번호, 위치, 자재, 석면비함유 시료

*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40
 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *조사일자: 2026.07.22

시료번호	석면함유 시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면종류	석면함유량(%)	위해성평가 점수	위험성등급	관리방안
NO.5 NO.14	5층 교수회의실 5층 계단실 천장	텍스 텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	84.15	백석면	4%	11 10	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요

건축물전경사진		석면지도수정조사					
		건 축 물 개 요		석 면 위 치			
		주구조	대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)	석면위치	자재종류	석면면적(m ²)	자재상태
		층수	철근콘크리트조	천장	텍스	849.89	양호
		연면적/석면면적(m ²)	지하1층 -지상5층	칸막이	밤라이트	11.52	양호
층 별	현 장 사 진					리모델링 및 이력사항	
지하						스라브	

1층			흡음텍스
2층			SMC,스라브
			스라브

2층			스라브,흡음텍스,목재
3층			SMC,석고보드,스라브
			

3층			스라브
4층			

5층			SMC