


배재대학교 원예강의동 석면지도

2026.07.15



석면안전관리지원센터 | 주 |
대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

18-1. 배재대학교원예강의동 지하1층(2026.07.15 석면지도수정)

사업경과기록								건축자재별그림범례	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.15 석면지도수정조사[석면센터]								 석면비함유	
								건축자재 인식표	
								 석면함유시료 석면비함유 시료	
				*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조서일자: 2026.07.16					
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음

18-2. 배재대학교원예강의동 1층(2026.07.15 석면지도수정)

사업경과기록									건축자재별그림범례 천장재 벽면재 벽재 문틀재 창틀재 기둥물림 통틀재 내화피복재 지붕재 칸막이 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료	
14.02 최초전수조사 [석면센터] 15.07.20 최초위해성평가 [석면센터] 18.04.18 실내공기질측정 [석면센터] 19.07 위해성평가 [학교자체] 20.07 위해성평가 [학교자체] 20.12.01 실내공기질측정 [석면센터] 22.01.10 마지막위해성평가[석면센터] 22.02.19 보수공사 [바로환경] 26.07.15 석면지도수정조사[석면센터]									*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사업자:2026.07.15	
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안	
No.1 No.2 No.9	1층 복도 천장 104호 천장 101호 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	136.23	백석면	4	9 9 9	낮음	석면이 함유된 건축자재로 해체·철거시 비산되지 않도록 습윤재 등으로 지속관리 필요	

18-3. 배재대학교하워드관 2층(2026.07.15 석면지도수정)

사업경과기록		No. 7 천장 텍스 No. 8 벽면 비닐계 타일 203 주방 204 주방 202 칸막이실 사위실 201 사무실							건축자재별그림범례 천장재 벽면재 벽 재 문틀재 창틀재 기타물림 통틀재 내화피복재 지붕재 칸막이 석면비함유 건축자재 인식표 시료번호 위치 자재 석면함유시료 시료번호 위치 자재 석면비함유 시료 *건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사 *조사업자: 2026. 07. 15	
시료 번호	석면함유 시료채취위치	자재 종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(㎡)	석면 종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안	
No. 7	202호 천장	텍스	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	112.75	백석면	4	10	낮음	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음	

첨부1. 건물이력 및 실행사진

건축물전경사진		석면지도수정조사				
	건 축 물 개 요		석 면 위 치			
	주구조	대전광역시 서구 배재로 155-40(도마동)	석면위치	자재종류	석면면적(m ²)	자재상태
	층수	철근콘크리트조	천장	텍스	248.98	양호
	연면적/석면면적(m ²)	지하1층 -지상2층				

층 별	현 장 사 진		리모델링 및 이력사항
1,2층			텍스