

배재대학교단상 석면지도

(2014. 02.)



석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

1. 배재대학교 단상

창고

외 부 계 단

창고

건축자재별그림범례

천장재	바닥재
벽 재	보온재
배관재	기타물질
평칠재	내화피복재
지붕재	칸막이
석면비함유	

건축자재 인식표

시료번호

위치	자재
----	----

석면함유시료

시료번호

위치	자재
----	----

석면비함유 시료

*건축물소재지:대전광역시 서구 배재로 155-40
 *석면조사기관:석면안전관리지원센터 주식회사
 *석면분석기관:석면안전관리지원센터 주식회사
 *조사일자:2014-01-10

시료번호	석면함유시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(m ²)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음