

배재대학교조각실습동 석면지도

(2014. 02.)



석면안전관리지원센터 | 주 |

대전광역시 중구 동서대로1356 201호 TEL : 1661-5404 FAX : 042)524-1789

1. 배재대학교 조각실습동

건축자재별그림범례

건축자재 인식표

시료번호
위치 자재

석면함유시료

시료번호
위치 자재

석면비함유 시료

*건축물소재지: 대전광역시 서구 배재로 155-40
 *석면조사기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *석면분석기관: 석면안전관리지원센터 주식회사
 *조사일자: 2014-01-10

시료번호	석면함유시료채취위치	자재종류	동일물질 구역위치	석면자재 면적(m ²)	석면종류	석면함유량(%)	위해성 평가 점수	위험성 등급	관리방안
-	-	-	석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표 참조	-	-	-	-	-	석면이 없는 무석면 시공재이며, 손상상태 양호, 자연비산 가능성 적음